


デコーダー & スキャナー 共通設定

UPC/EAN/JAN チェックデジット送信設定

以下のバーコードを上から順番にスキャンしてください。
設定を行いたいバーコード規格の[チェックデジット送信]をスキャンしてください。



設定開始



バーコード規格	チェックデジット送信	
	送信する	送信しない
JAN 13(EAN-13)		
JAN 8(EAN-8)		
UPC-A		
UPC-E		



設定終了